

Interno	Descripcion	Dominio	Año	Hs / Km	Observaciones	Ubicación
5534	Camion tractor Iveco Tector 170E25T 4x2	OQO864	2015	10559 hs	Caño de escape roto. Tapizado roto. Controlar frenos.	Predio de Logística y Taller Central Panedile, Santiago del Estero